

WUB-571 Perävaunu Närko S3MB13L11

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YF1S3MBL18F028971
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	1.12.2023–2.12.2024
1. omistaja	CarHelp Korjaamot OY alkaen 6.5.2026
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Perustiedot

Merkki	Närko
Kauppanimi	S3MB13L11
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Puoliperävaunu
Rekisteritunnus	WUB-571
Valmistenumero	YF1S3MBL18F028971
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	IF 6.5.2026 CarHelp Korjaamot OY
Käyttöönottopäivä	6.11.2008
Ensirekisteröinti Suomeen	6.11.2008
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	40
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	16

Omistajat ja haltijat

Omistaja/omistajat

Alkaen	Omistaja/omistajat
6.5.2026	CarHelp Korjaamot OY

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	1.12.2023
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	1.12.2023

Katsastustoimipaikka

A-katsastus Oy/Imatra Sukkulakatu

Seuraava katsastusaikaväli

1.12.2023–2.12.2024

Katsastushistoria

Pvm	Katsastuslaji	Katsastuspäätös	Matkamittarilukema
1.12.2023	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
14.11.2022	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
8.11.2022	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
2.11.2021	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
29.10.2021	Määräaikaiskatsastus	hylätty	
26.10.2020	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
5.11.2019	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
5.11.2019	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
27.10.2018	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
13.9.2017	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
1.9.2016	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
1.9.2016	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
1.9.2016	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
19.5.2015	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
10.9.2014	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
3.9.2013	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
3.9.2013	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
27.8.2012	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
13.10.2011	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
30.9.2010	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
31.8.2009	Määräaikaiskatsastus	hyväksytty	
27.11.2008	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
25.11.2008	Teknisten tietojen korjaus	hyväksytty	
6.11.2008	Rekisteröintikatsastus	hyväksytty	

Koritiedot

Korityyppi

Puoliperävaunu (DA)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 610
Leveys (mm)	2 550
Kuormakorin pituus (mm)	13 610
Etuylitys (mm)	1 610
Takaylitys (mm)	2 560

Massatiedot

Omamassa (kg)	5 550
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	39 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	24 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva massa (kg)	15 000
Puoliperävaunun vetotapille kohdistuva omamassa (kg)	2 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	6 820

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty
Akseli 3				
Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Korjauskerroin KT	1,11
Korjauskerroin KK	1,11
Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Viitteelliset jarruvoimat	7,70
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Viitteelliset jarruvoimat	7,70
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Viitteelliset jarruvoimat	7,70
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Lisälaitteet

Lämmityslaitte

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Puoliperävaunu

Vetopituus (mm)	12 000
Oikaisupituus (mm)	8 130
Siltasääntöpituus (mm)	9 440

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto	Selite
Massat		Perävaunun massa kuormaamattomana 7550 kg.